

VektorAdd: Visualisierung von Deformationsmessungen

Präsentieren Sie Ihre Messergebnisse grafisch, als Ergänzung oder als Alternative zu einer tabellarischen Darstellung.

Geben Sie sich und Ihren Kunden die Möglichkeit, das Ergebnis Ihrer Messung auf einen Blick zu interpretieren.

	Pktnr.	x	y	z	dx	dy	dz
Nullmessung 12. Februar 2008	1	0.000	4.147	4.911			
	2	-0.906	7.278	4.917			
	3	0.000	9.923	4.833			
1. Folgemessung 10. März 2008	1	-0.002	4.146	4.908	-0.002	-0.001	-0.003
	2	-0.907	7.278	4.912	-0.001	0.000	-0.005
	3	-0.002	9.922	4.830	-0.002	0.000	-0.003
2. Folgemessung 05. April 2008	1	-0.005	4.144	4.903	-0.003	-0.003	-0.005
	2	-0.909	7.276	4.905	-0.002	-0.002	-0.007
	3	-0.004	9.919	4.827	-0.002	-0.003	-0.003
3. Folgemessung 15. Mai 2008	1	-0.007	4.145	4.902	-0.002	0.002	-0.001
	2	-0.911	7.277	4.903	-0.003	0.001	-0.002
	3	-0.007	9.921	4.826	-0.003	0.002	-0.001

tabellarische Darstellung

